

Kompensationsvorschläge Schwachhausen

Die Auswertung im Detail (Nachtrag Grüne)

wesernetz

Ein Unternehmen von **swb**

An der Gete 5/7



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Benquestraße 1



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits Nachpflanzungen erfolgen müssen.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Benquestraße 14



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Benquestraße 43



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen


Benquestraße 58



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Benquestraße/ Zwischen Hausnummer 21 & Parkallee (1)



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen


Benquestraße/ Zwischen Hausnummer 21 & Parkallee (2)



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Benquestraße/ Zwischen Hausnummer 21 & Parkallee (3)



- Bemerkung: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Benquestraße/ Zwischen Hausnummer 21 & Parkallee (4)



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Carl-Schurz-Straße 26



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen


Carl-Schurz-Straße 3



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort ggf. eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Carl-Schurz-Straße/ Ecke Schwachhauser Heerstraße



- Bemerkung, **rechte Straßenseite**: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.
- Bemerkung, **linke Straßenseite**: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Donandtstraße 13



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Donandtstraße 16



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Donandtstraße 5



- **Bemerkung:** Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da der Parkplatz erst vor kurzem und auf Wunsch des Beirats hergestellt wurde.

Donandtstraße 9



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Donandtstraße/ Ecke Georg-Gröning-Straße



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Gemeindezentrum Unser Lieben Frauen



- Bemerkung: Privates Gelände, daher voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

Private Flächen schwer für Ersatzpflanzungen realisierbar. Dienstbarkeiten im Grundbuch nötig.

Georg-Gröning-Straße 103



- Bemerkung: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen, Fläche zu schmal

Georg-Gröning-Straße 111



- **Bemerkung:** Könnte ein geeigneter Standort sein.
- **Bemerkung:** Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Georg-Gröning-Straße 113



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Georg-Gröning-Straße 128



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Georg-Gröning-Straße 138



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Georg-Gröning-Straße 73a



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Georg-Gröning-Straße 75



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Georg-Gröning-Straße 79b



- Bemerkung: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Gete/ Spielplatz an der Kirchbachstraße



- Bemerkung: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Nachpflanzungen der offenen Bereiche am Spielplatz nicht erwünscht

Geteteich/ Ecke Paschenburgstraße



- Bemerkung: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Kritisch mit Stromleitungen und Wasserleitung. Dadurch zu nah am Privatgrundstück

H.-H.-Meier-Allee links und rechts zwischen Nr. 17 & Nr. 84



- Bemerkung: Standorte an der stadteinwärts verlaufenden, rechten Fahrbahn sind auf Grund des angedachten Trassenverlaufes voraussichtlich ungeeignet. Ob es auf der linken, stadtauswärts verlaufenden Fahrbahn Standort gibt müsste man prüfen.

**Kanalleitungen vorhanden,
Im Bereich Nr. 84 bereits
vorhandener Alleecharakter**

Kirchbachstraße/ Ecke An der Gete (Grünfläche beim kleinen wesernetz Gebäude)



- Bemerkung: Könnte ein geeigneter Standort sein.

Trafostation! Leitungen vorhanden

Kreuzung: Schwachhauser Ring/ Wachmannstraße/ Donandtstraße



- Bemerkung: Aufgrund der vorherrschenden Verkehrssituation und dem angedachten Trassenverlauf ist der Standort voraussichtlich ungeeignet.

Sichtverhältnisse, Leitungen vorhanden

Riensberger Straße (Fällung vieler alter Eichen)

- Bemerkung: Voraussichtlich ungeeignete Standorte, da dort bereits Nachpflanzungen erfolgen müssen.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Schubertstraße 34



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Schubertstraße 35



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Schubertstraße 38



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Schubertstraße 52



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Schubertstraße 62



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Nachpflanzungen müssten durch UBB erfolgen

Verdunstraße 24



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

**Alleecharakter vorhanden,
Kronendach geschlossen**