

Auswahlkriterien: **114 Bäume in Abfrage:**
Bezirk: Bezirk 2
Fällung angeordnet
Sammelkostenträger: '05001','05002','05004','05005','05006','05007'
Kontrolle: Straße / öffentliches Grün / Privatgrund / sonst. öff. Fläche / Park- und Grünanlage / Friedhof /
Spielplatz / Sportanlage / Schule / KiTa und JFrzH / Öffentliche Gebäude / Wald / Kleingarten / Extern /
Biotopflächen / Sonstige Punkte / Sonderanlage / Badesees

Weitere Bedingungen: **keine.**

Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PfIj	Baumart
Gruppierung: keine.							
04807-1212-4815	AN DER GETE 55	30	7	12	4	1989	Betula pendula (Sand-Birke) Nächste Kontrolle: K15 / 25.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022)						
04802-1212-64	BEEHOFENSTRASSE 07	10	2	6	4	2020	Betula pendula (Sand-Birke) Nächste Kontrolle: K15 / 29.09.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche): abgestimmt						
04807-1212-5273	BELFORTSTRASSE 12	23	6	8	2	2000	Tilia intermedia 'Pallida' (Kaiserlinde) Nächste Kontrolle: K15 / 28.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche): Prüfung durch RL						
04802-1212-4281	BENQUESTRASSE 20	7	2	3	4	2012	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 30.09.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04802-1212-4273	BENQUESTRASSE 21	35	8	9	2	1969	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 30.09.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): abgestimmt						
04802-1212-4463	BENQUESTRASSE 60	40	8	10	3	1968	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 30.09.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Fraxinus ornus (Blumen-Esche): abgestimmt						
04806-1212-4547	CARL-SCHURZ-STRASSE GEORG-GROENING-STRASSE 95	22	6	8	3	1996	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 06.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04806-1212-4215	CARL-SCHURZ-STRASSE 20	30	8	12	3	1975	Betula pendula (Sand-Birke) Nächste Kontrolle: K15 / 06.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Fraxinus ornus (Blumen-Esche): abgestimmt						
04806-1212-4532	CARL-SCHURZ-STRASSE 35	20	5	9	3	1996	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 06.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): Prüfung durch RL						
04806-1212-4438	CARL-SCHURZ-STRASSE 46	30	9	15	3	1990	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 06.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Tilia tomentosa 'Brabant' (Brabanter Silberlinde): abgestimmt						
04806-1212-4656	CARL-SCHURZ-STRASSE 64	60	10	14	2	1975	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 06.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Fraxinus ornus (Blumen-Esche): abgestimmt						
04807-1212-5154	COLMARER STRASSE 14	55	12	10	2	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt						
Bemerkung:	efeu entfernen						

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04807-1212-4371	COLMARER STRASSE 22	50	10	12	2	1960	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt							
04807-1212-280	DIJONSTRASSE	50	9	14	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 06.01.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt							
04807-1212-4182	DIJONSTRASSE WOERTHER STRASSE 33	60	9	14	3	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 07.01.2021) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
04807-1212-5021	DIJONSTRASSE WOERTHER STRASSE 32	80	14	18	3	1940	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 07.01.2021)							
Bemerkung: Nachpflanzung wegen Kronenschluss nicht möglich!							
04807-1212-5250	DIJONSTRASSE WOERTHER STRASSE 32	60	10	17	3	1940	Betula pendula (Sand-Birke)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 07.01.2021)							
Bemerkung: Nachpflanzung nicht möglich wegen Kronenschluss!							
04807-1212-4585	DIJONSTRASSE 33	40	9	11	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 06.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
Bemerkung: kontrolle ob pilzfruchtkörper am stamm sind							
04807-1212-5436	DIJONSTRASSE 33	40	8	12	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 06.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
Bemerkung: höhlung in 3m höhe							
04807-1212-4093	DIJONSTRASSE 36	60	10	14	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt							
04807-1212-4717	DIJONSTRASSE 36	45	7	13	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt							
Bemerkung: spechtloch überprüfen							
04807-1212-5528	DIJONSTRASSE 36	35	8	11	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 07.01.2021) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt							
04806-1212-4903	DONANDTSTRASSE 11	12	2	7	3	2006	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen: Baumschutz: abgestimmt (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 03.12.2021) Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt							
Bemerkung: Baumschutz umsetzen und ergänzen!							
04806-1212-4184	DONANDTSTRASSE 12	35	6	6	3	1979	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt							
Bemerkung: Nachpflanzung in Mitte des Beetes!							

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04806-1212-4550	DONANDTSTRASSE 18	44	10	15	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
Bemerkung:	Nachpflanzung mittig im Grünstreifen!!!						
04806-1212-4594	DONANDTSTRASSE 21	50	10	15	3	1968	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
Bemerkung:	Nachpflanzung mittig in Pflanzstreifen!						
04806-1212-4710	DONANDTSTRASSE 23	13	4	6	3	1999	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt Stamm- und Stockaustriebe entfernen: durchgeführt						
04806-1212-4087	DONANDTSTRASSE 41	45	10	15	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt						
Bemerkung:	pilz in höhe kronenansatz in einer höhlung						
04806-1212-4628	DONANDTSTRASSE 45	50	10	15	3	1960	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04806-1212-4238	DONANDTSTRASSE 60	45	8	10	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Baumschutz: Prüfung durch RL (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 08.08.2014) Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
Bemerkung:	Nachpflanzung mittig in Pflanzstreifen!						
04806-1212-4375	DONANDTSTRASSE 69	50	7	8	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Baumschutz: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 23.07.2020) Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
Bemerkung:	Nachpflanzung mittig in Pflanzstreifen!						
04806-1212-38	DONANDTSTRASSE 82	6	1	6	4	2013	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 05.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04807-1212-5458	ELSASSER STRASSE 11	15	4	9	3	1999	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Prunus serrulata 'Amanogawa' (Japanische Säulenkirsche): abgestimmt						
04807-1212-115	ELSASSER STRASSE 121b	5	1	5	4	2013	Aesculus carnea (Rotblühende Roßkastanie)
							Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer platanoides "Eurostar": Prüfung durch RL						
Bemerkung:	blattverlust durch sommertrockenheit						
04807-1212-4494	ELSASSER STRASSE 24	50	10	12	3	1962	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen:	Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 29.12.2020) Nachpflanzung: abgestimmt						
04807-1212-4008	ELSASSER STRASSE 30	20	4	8	2	2004	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer rubrum (Rot-Ahorn): abgestimmt						

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04807-1212-5139	ELSASSER STRASSE 40	25	6	9	3	1987	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt							
04807-1212-5124	ELSASSER STRASSE 49	25	6	9	3	1987	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
04807-1212-5144	ELSASSER STRASSE 76	20	8	9	3	2012	Aesculus carnea (Rotblühende Roßkastanie) Nächste Kontrolle: K15 / 28.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer rubrum (Rot-Ahorn): abgestimmt							
04807-1212-4435	ELSASSER STRASSE 80	20	7	10	3	2012	Aesculus carnea (Rotblühende Roßkastanie) Nächste Kontrolle: K15 / 28.12.2021
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer rubrum (Rot-Ahorn): abgestimmt							
04807-1212-147	ELSASSER STRASSE 82	7	1	4	3	2013	Aesculus carnea 'Briotii' (Sorte der Roten Roßk Nächste Kontrolle: K15 / 28.12.2021
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer rubrum (Rot-Ahorn): abgestimmt							
04807-1212-4730	ELSASSER STRASSE 9	40	8	10	3	1980	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Prunus serrulata 'Amanogawa' (Japanische Säulenkirsche): abgestimmt							
04801-1212-91	EMMASTRASSE 86	6	1	6	2	2017	Quercus petraea (Trauben-Eiche) Nächste Kontrolle: K15 / 28.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Quercus frainetto (Ungarische Eiche): abgestimmt							
Bemerkung: jungbaum							
04805-1212-285	FRIEDRICH-MISLER-STRASSE	35	8	9	2	1995	Carpinus betulus (Gemeine Hainbuche) Nächste Kontrolle: K15 / 19.02.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Sicherheitsrisiko: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022)							
Bemerkung: verdeckt zu teil die einsicht auf die bürgermeister spitta allee							
04806-1212-4836	GEORG-GROENING-STRASSE CARL-SCHURZ-STRASSE 42	25	7	9	3	1986	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): Prüfung durch RL							
04806-1212-4876	GEORG-GROENING-STRASSE 10	15	6	9	3	2000	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4241	GEORG-GROENING-STRASSE 11	30	6	10	3	1980	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Freischneiden (Verkehrsflächen und Gebäude): empfohlen (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 05.11.2020) Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit niedrig, auszuführen bis: 08.07.2024) Totholzentfernung: empfohlen (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 28.12.2018) Lichtraumprofil erstellen: empfohlen (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 28.12.2018) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4878	GEORG-GROENING-STRASSE 11	20	6	9	3	2006	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4138	GEORG-GROENING-STRASSE 12	30	7	9	2	1980	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04806-1212-4380	GEORG-GROENING-STRASSE 13	50	9	12	3	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4882	GEORG-GROENING-STRASSE 13	30	7	9	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Einkürzen von Kronenteilen: empfohlen (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 08.07.2022) Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit niedrig, auszuführen bis: 08.07.2024) Totholzentrfernung: empfohlen (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 08.07.2022) Lichttraumprofil erstellen: empfohlen (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 08.07.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4778	GEORG-GROENING-STRASSE 15	70	10	14	2	1960	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4633	GEORG-GROENING-STRASSE 16	70	10	15	3	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Fraxinus ornus (Blumen-Esche): Prüfung durch RL							
04806-1212-4888	GEORG-GROENING-STRASSE 17	8	2	7	3	2000	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Acer campestre "Elsrijk": abgestimmt							
04806-1212-4003	GEORG-GROENING-STRASSE 18	40	10	16	3	1969	Betula pendula (Sand-Birke)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche): Prüfung durch RL							
04806-1212-4690	GEORG-GROENING-STRASSE 25	50	12	14	3	1968	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4066	GEORG-GROENING-STRASSE 25	50	11	16	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Baumschutz: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): abgestimmt							
04806-1212-4065	GEORG-GROENING-STRASSE 32	40	8	10	3	1969	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4922	GEORG-GROENING-STRASSE 5	45	10	12	3	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Fraxinus ornus (Blumen-Esche): abgestimmt							
Bemerkung: Efeu entfernen							
04806-1212-4071	GEORG-GROENING-STRASSE 57	40	8	9	3	1980	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Baumschutz: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 05.07.2019) Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche): Prüfung durch RL							
04806-1212-4693	GEORG-GROENING-STRASSE 57	55	8	11	3	1980	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche): Prüfung durch RL							
04806-1212-4324	GEORG-GROENING-STRASSE 63	40	9	16	2	1990	Carpinus betulus (Gemeine Hainbuche)
							Nächste Kontrolle: K15 / 12.10.2022
Maßnahmen: Totholzentrfernung ab 10 cm: empfohlen (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 12.10.2021) Fällung, Grund: Konkurrenz: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Totholzentrfernung: empfohlen (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 12.10.2021)							
04806-1212-4030	GEORG-GROENING-STRASSE 86	45	8	13	3	1985	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Acer campestre "Elsrijk": abgestimmt							

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04801-1212-4790	Gerhard-Hauptmann-Strasse GERHART-HAUPTMANN-STRASS	40	10	15	4	1970	Betula pendula (Sand-Birke) Nächste Kontrolle: K15 / 26.01.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 19.01.2021) Nachpflanzung von Acer rubrum (Rot-Ahorn): abgestimmt						
04807-1212-4931	GRAVELOTTESTRASSE 74	40	7	12	3	1975	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): abgestimmt						
04801-1212-99	H.-H.-MEIER-ALLEE Emmaplatz	8	1	5	4	2018	Liquidambar styraciflua (Amberbaum) Nächste Kontrolle: K15 / 06.02.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 27.01.2021) Nachpflanzung von Liquidambar styraciflua 'Worpelsdon' (Amerikanischer Amberbaum aus Worpelsdon): Prüfung durch RL						
04805-1212-4841	HEINRICH-HEINE-STRASSE 79	45	10	15	3	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 24.02.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): Prüfung durch RL						
04807-1212-4036	KIRCHBACHSTRASSE 206	25	6	9	3	1990	Carpinus betulus (Gemeine Hainbuche) Nächste Kontrolle: K15 / 25.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Konkurrenz: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022)						
04807-1212-4469	KIRCHBACHSTRASSE 212	30	7	8	3	1989	Carpinus betulus (Gemeine Hainbuche) Nächste Kontrolle: K15 / 25.12.2021
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Konkurrenz: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022)						
04805-1212-4204	LOIGNYSTRASSE 17	60	10	12	3	1958	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 07.03.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt						
04805-1216-1045	LOIGNYSTRASSE 25	35	9	12	3	1974	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 07.03.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt						
04805-1212-11	LOIGNYSTRASSE 33	18	6	6	4	1998	Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche) Nächste Kontrolle: K15 / 07.03.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 07.03.2021) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04805-1216-1046	LOIGNYSTRASSE 33	40	9	10	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere) Nächste Kontrolle: K15 / 07.03.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL						
04807-1212-2	LOTHRINGER STRASSE 38	20	6	6	2	2010	Aesculus carnea (Rotblühende Roßkastanie) Nächste Kontrolle: K15 / 01.01.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Baumschutz: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 01.01.2021) Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer campestre "Elsrijk": abgestimmt						
Bemerkung:	wichtig baumschutz						
04807-1212-4963	LOTHRINGER STRASSE 9	35	12	1	3	1975	Aesculus hippocastanum (Roßkastanie) Nächste Kontrolle: K15 / 01.01.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 22.10.2021) Nachpflanzung von Acer campestre "Elsrijk": angeordnet Stubben fräsen : 60 cm: empfohlen						
04806-1212-4213	Lueder-von-Bentheim-Strasse LUEDER VON BENTHEIM STRASS	15	2	5	3	2000	Prunus avium (Vogel-Kirsche) Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Prunus serrulata 'Amanogawa' (Japanische Säulenkirsche): abgestimmt						

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04807-1212-4126	MOMMSENSTRASSE 22	28	6	9	3	1974	Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie)
							Nächste Kontrolle: K15 / 25.12.2021
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia soulangiana (Tulpen-Magnolie): Prüfung durch RL							
04807-1212-4651	MOMMSENSTRASSE 22	35	8	10	4	1970	Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie)
							Nächste Kontrolle: K15 / 25.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia liliiflora (Purpur-Magnolie): Prüfung durch RL							
04807-1212-4159	Oberkirchener Strasse OBERNKIRCHENER STRASSE 60	30	6	7	3	1986	Prunus species (Kirsche)
							Nächste Kontrolle: K15 / 24.12.2021
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022)							
Bemerkung: Keine Nachpflanzung möglich, Kronenschluss!							
04801-1212-11	RATHENAUWEG THOMAS-MANN-STRASSE Ecke T	35	7	10	4	1975	Corylus colurna (Baum-Hasel)
							Nächste Kontrolle: K15 / 19.01.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Corylus colurna (Baum-Hasel): Prüfung durch RL							
04802-1212-4658	REMBRANDTSTRASSE 3	30	8	13	3	1980	Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Fraxinus ornus (Blumen-Esche): abgestimmt							
04805-1216-1035	RICHARD-DEHMEL-STRASSE 84	40	8	16	3	1980	Betula pendula (Sand-Birke)
							Nächste Kontrolle: K15 / 08.03.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche): abgestimmt							
04804-1212-51	RIENSBERGER STRASSE 53	8	2	6	4	2018	Quercus rubra (Amerikanische Roteiche)
							Nächste Kontrolle: K15 / 28.08.2021
Maßnahmen: Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Quercus petraea (Trauben-Eiche): abgestimmt							
04806-1212-4357	SCHUBERTSTRASSE GEORG-GROENING-STRASSE 61	35	7	9	3	1975	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4009	SCHUBERTSTRASSE 20	35	9	13	3	1981	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): abgestimmt							
04806-1212-4792	SCHUBERTSTRASSE 31	50	9	12	3	1963	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
04806-1212-4006	SCHUBERTSTRASSE 50	35	8	11	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): Prüfung durch RL							
04806-1212-4268	SCHUBERTSTRASSE 64	50	10	14	3	1966	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Tilia tomentosa (Silber-Linde): abgestimmt							
04806-1212-4012	SCHUBERTSTRASSE Notaufnm.	7	2	5	4	2012	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.10.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
04807-1212-5307	STRASSBURGER STRASSE KURFUERSTENALLEE 1	15	5	9	3	2003	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL							

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04807-1212-5447	STRASSBURGER STRASSE 25	40	8	10	3	1966	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': Prüfung durch RL						
Bemerkung:	krone einkürzen aufgrund pilze in krone						
04807-1212-4477	STRASSBURGER STRASSE 33	35	6	9	3	1975	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04807-1212-5241	STRASSBURGER STRASSE 41	30	7	9	3	1974	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04807-1212-4638	STRASSBURGER STRASSE 51	30	6	9	3	1974	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04807-1212-5267	STRASSBURGER STRASSE 59	10	3	6	3	2005	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
04807-1212-4163	STRASSBURGER STRASSE 69	40	10	10	3	1962	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 30.12.2021
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): Prüfung durch RL						
04805-1212-4196	TETTENBORNSTRASSE 11	50	10	14	3	1962	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.03.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt						
04807-1212-152	UHLANDSTRASSE 42	25	8	10	4	1998	Ulmus carpinifolia (Feld-Ulme)
							Nächste Kontrolle: K15 / 06.01.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt						
Bemerkung:	baum leidet unter sommertrockenheit						
04804-1212-53	UNTER DEN EICHEN ggnüb. 4	10	2	7	4	2019	Quercus petraea (Trauben-Eiche)
							Nächste Kontrolle: K15 / 01.12.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Quercus petraea (Trauben-Eiche): abgestimmt						
04807-1212-4139	VERDUNSTRASSE 9	40	8	7,5	3	1969	Prunus species (Kirsche)
							Nächste Kontrolle: K15 / 29.12.2021
Maßnahmen:	Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): Prüfung durch RL						
04804-1212-4133	WAETJENSTRASSE SCHWACHHAUSER RING 29	35	10	12	3	1970	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt						
04804-1212-4188	WAETJENSTRASSE SCHWACHHAUSER RING 29	50	10	12	3	1962	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen:	Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt						
04804-1212-4009	WAETJENSTRASSE 10	30	6	9	3	1990	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen:	Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt						

							Datum: 07.09.21
Baum/Plakette	Straße / Hausnummer	STDM	KRDM	Höhe	Vit.	PflJ	Baumart
04804-1212-4392	WAETJENSTRASSE 12	8	3	7	4	2006	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: abgestorben: angeordnet (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 22.01.2021) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): Prüfung durch RL							
04804-1212-4393	WAETJENSTRASSE 14	15	3	7	3	2005	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Magnolia kobus (Kobushi-Magnolie): abgestimmt							
04804-1212-4295	WAETJENSTRASSE 17	50	10	12	2	1968	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt							
04804-1212-4148	WAETJENSTRASSE 27	60	14	14	3	1940	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen: Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': Prüfung durch RL							
Bemerkung: Efeu entfernen							
04804-1212-4261	WAETJENSTRASSE 30	45	8	13	3	1961	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 22.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Schnee-Felsenbirne): abgestimmt							
04804-1212-4337	WAETJENSTRASSE 40	50	10	12	3	1961	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt							
04804-1212-4161	WAETJENSTRASSE 5	50	12	15	3	1968	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 23.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 02.09.2022) Nachpflanzung von Styphnolobium japonicum 'Regent': abgestimmt Stubben fräsen : 65 cm: empfohlen							
04807-1212-4895	WOERTHER STRASSE 47	35	7	10	3	1978	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt							
04807-1212-4823	WOERTHER STRASSE 57	50	12	14	3	1966	Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)
							Nächste Kontrolle: K15 / 07.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Pilzbefall: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Chinesische Wildbirne): abgestimmt							
04801-1212-71	WYCKSTRASSE 1	50	15	15	3	1960	Acer negundo (Eschen-Ahorn)
							Nächste Kontrolle: K24 / 06.11.2020
Maßnahmen: Fällung, Grund: absterbend: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 03.09.2022) Nachpflanzung von Acer rubrum (Rot-Ahorn): abgestimmt							
04801-1212-4737	WYCKSTRASSE 23	75	14	25	3	1950	Betula pendula (Sand-Birke)
							Nächste Kontrolle: K15 / 20.01.2022
Maßnahmen: Zweitkontrolle (intern): durchgeführt Fällung, Grund: Sicherheitsrisiko: angeordnet (Dringlichkeit mittel, auszuführen bis: 20.10.2021) Totholzentfernung: empfohlen (Dringlichkeit hoch, auszuführen bis: 20.01.2021) Nachpflanzung von Betula jacquemontii (Himalaja-Birke): abgestimmt							