

Von Bürger*innen eingebrachte
Vorschläge für Standorte für
durch die Fernwärmetrasse
nötig werdende

Kompensationsmaßnahmen

(Voraussichtlich ungeeignete Standorte)

Anfang vom Klattenweg



- Bemerkung: Dieser Standort ist voraussichtlich ungeeignet.

Baumschulenweg/ Ecke H.-H.-Meier-Allee



- Bemerkung: Dieser Standort ist voraussichtlich ungeeignet, da dort ein Abwasserkanal verläuft.

Crüsemannallee insgesamt

- Bemerkung der Anruferin: Die Straße sei breit genug, um dort Straßenbäume zu pflanzen. Es gäbe dort auch kaum Bäume.
- Bemerkung Ortsamt: Dieser Standort ist ungeeignet, da in der Allee schon einige Bäume stehen. Vor etwa 3 Jahren wurden sogar Bäume entfernt, weil diese zu dicht aneinander standen.

Depkenstraße/ Gegenüber der Hausnummer 48 auf der Parkfläche



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

Emmastraße hinter Hausnummer 72



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Emmastraße/ Standort des Bremer Punktes (GEWOBA)



- Bemerkung: An diesem Standort standen mal Bäume, diese wurden allerdings für den Bau des Bremer Punktes entfernt.

Emmawiese




- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort, da dort ein Abwasserkanal verläuft.

H.-H.-Meier-Allee 1-11



- Bemerkung: Voraussichtlich ungeeignete Standorte, da man dort unlängst die jetzige Straßenstruktur beschlossen hat.

H.-H.-Meier-Allee (In der Umgebung von den Hausnummern 61-65)




- Bemerkung: Privates Gelände, daher voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

H.-H.-Meier-Allee/ Vor der Post



- Bemerkung: Dieser Standort ist voraussichtlich ungeeignet, weil dort schließlich die Trasse verläuft.

In der Wendeschleife der Linie 6/ Auf Höhe des Riensberger Friedhofs



- Bemerkung: Die Wendeschleife befindet sich nicht in Schwachhausen, sondern in Horn-Lehe.

Katzbachstraße/ Fußweg zur Richard-Dehmel-Straße



- Bemerkung: Der Grünstreifen ist privates Gelände, daher ist es ein voraussichtlich ungeeigneter Standort.

Koenenkampstraße/ Kulenkampffallee (1)




- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Lüderitzstraße 11



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

Lüderitzstraße 15



- Bemerkung: Voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

Melchersstraße/ Gegenüber von den Hausnummern 14 & 16



- Bemerkung: Privates Gelände, daher voraussichtlich ein ungeeigneter Standort.

Rita-Bardenhauer-Straße/ Gegenüber von der Hausnummer 23




- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Slevogtstraße/ Ecke Hermann-Böse-Straße, am Denkmal



- Bemerkung: Dieser Standort ist ungeeignet, da dort bewusst keine Pflanzungen vorgenommen wurden, um den Denkmalcharakter zu erhalten.

Thomas-Mann-Straße/ Wendehammer (2)



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wachmannstraße/ Gegenüber von der Hausnummer 141 (Elektro Schlobohm GmbH & Co.)



- Bemerkung: Dieser Standort ist voraussichtlich ungeeignet, da dort die Frage der verkehrlichen Gestaltung noch nicht erörtert ist.

Wätjenstraße 102



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wätjenstraße 114-116



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wätjenstraße 88




- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wätjenstraße/ Beim orangenen Haus mit rotem Dach



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wätjenstraße/ Ecke Klattenweg



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wätjenstraße/ Ecke Ulrichsstraße



- Bemerkung: Privates Gelände, daher ist dieser Standort voraussichtlich ungeeignet.

Wätjenstraße/ Emmastraße



- Bemerkung: Dieser Standort ist voraussichtlich ungeeignet, da beim Baumstumpf bereits eine Nachpflanzung erfolgen muss.

Wätjenstraße/ H.-H.-Meier-Allee



- Bemerkung: Dieser Standort ist auf Grund des Verlaufs der Fernwärmetrasse voraussichtlich ungeeignet.