

Meldung  
zur Überprüfung des Baumbestandes

☐ belaubt														☐ unbelaubt												
Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Vorschlag Kontrol- leur			Entscheidung Referatsleiter			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung			
						14	260	##	75	7							##				296					
						Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Prüfbed.							Wiedenvorlage Substanz	entfernen	Wiedenvorlage Substanz	entfernen						
1	02.04.2020	8002605	GS Paul-Singer-Str.	vor Grundschulblock	Ahorn	40	X	X					abgängig			X			X			15.10.2020				
2	02.04.2020	8002753	GA Paul-Singer-Str.	vor Nr. 142	Linde	70	X		X				Faulstelle in 8m			X			X							
3	02.04.2020	8002753	GA Paul-Singer-Str.	in Pflanzung zum Golfplatz	Eberesche	20	X		X							X			X							
4	02.04.2020	8002754	GA Heinr.-Schulz-Str.	vor Nr. 32 neben Garagen	Pappel	90	X	X					Bestandspflege			X			X							
5	02.04.2020	8002754	GA Heinr.-Schulz-Str.	am Parkplatz Adolf-Reichwein- Str.	Kirsche	40			X							X			X							
6	02.04.2020	8002754	GA Heinr.-Schulz-Str.	vor Nr.67	Hainbuche	30	X	X					Zwiesel in 4m			X			X							
7	02.04.2020	8002754	GA Heinr.-Schulz-Str.	vor Nr. 73	Pappel	90	X		X				Bestandspflege			X			X							
8	02.04.2020	8002754	GA Heinr.-Schulz-Str.	am Fleet	Weide	2x90	X	X	X				abgängig			X			X							
9	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	vor Hausmeisterwohnung	Kirsche	40	X	X	X				abgängig			X			X			15.10.2020				
10	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	neben Parkplatzzufahrt	Ahorn	35			X				abgängig			X			X			15.10.2020				
11	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	ggü. Ludwig-Beck-Str.	Ahorn	45			X				abgängig			X			X			15.10.2020				
12	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	in Pflanzung am Zaun, Straße	Ahorn	40			X				abgängig			X			X			15.10.2020				
13	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	in Pflanzung am Zaun, Straße	Ahorn	40			X				abgängig			X			X			15.10.2020				
14	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	in Pflanzung Schulhof zur Straße	Hainbuche	15			X							X			X			15.10.2020				
15	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	hinter Gebäude	Kirsche	25	X	X	X				Schrägstand			X			X			15.10.2020				
16	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	am Wanderweg	Weide	2x90	X	X	X				Spechtlöcher			X			X							
17	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	neben Pavillon	Weide	140	X		X				abgängig			X			X			22.10.2020				

Meldung  
zur Überprüfung des Baumbestandes

☐ belaubt	☐ unbelaubt																						
Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Vorschlag Kontrol-leur			Entscheidung Referatsleiter			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedervorlage	Substanz	entfernen	Wiedervorlage	Substanz	entfernen				
18	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	neben Sporthalle	Kirsche	2x35		X	X				Gebäude freistellen			X			X	15.10.2020			
19	02.04.2020	8002607	GS Witzleben-Str.	neben Sporthalleingang	Eberesche	30			X	X			abgängig			X			X	15.10.2020			
20	04.05.2020	8002617	KiTa Carl-Severing-Str.	hinter Gebäude	Weißdorn	25	X	X					abgestorben			X			X	15.10.2020			
21	04.05.2020	8002617	KiTa Carl-Severing-Str.	am Fleet	Weißdorn	15	X	X					abgestorben			X			X	08.12.2020			
22	04.05.2020	8002617	KiTa Carl-Severing-Str.	neben Seilbahn	Erle	3x65	X	X	X				abgängig			X			X	08.12.2020			
23	04.05.2020	8002617	KiTa Carl-Severing-Str.	neben Seilbahn	Erle	60	X	X					abgestorben			X			X	08.12.2020			
24	04.05.2020	8002626	KiSpi Julius-Bruhns-Str.	neben Garagen	Schein-akazie	3x35	X	X					abgängig			X			X	November 2020, durch Fa. Grewe			
25	04.05.2020	8002626	KiSpi Julius-Bruhns-Str.	neben Basketballkorb	Holunder	15	X	X					abgestorben			X			X	November 2020, durch Fa. Grewe			
26	04.05.2020	8002648	Sozialzentrum Ost	am Klinkerweg	Eiche	60		X	X				Spechtlöcher, Unglücksbalken			X			X	08.01.2021			
27	04.05.2020	8002648	Sozialzentrum Ost	am Klinkerweg	Eiche	60	X	X					Schrägstand, Zwiesel in 6m			X			X	07.01.2021			
28	04.05.2020	8002648	Sozialzentrum Ost	an Straße in Pflanzung	Eiche	30	X	X					Unterstand			X			X	07.01.2021			
29	04.05.2020	8002648	Sozialzentrum Ost	an Straße in Pflanzung	Eiche	35	X	X					Unterstand			X			X	07.01.2021			
30	04.05.2020	8002648	Sozialzentrum Ost	neben Block C	Kirsche	3x25			X				Bestandspflege			X			X	07.01.2021			
31	05.05.2020	8002771	GA Traberstraße	am Weg Ecke Sozialzentr.	Weide	120	X	X	X	X						X			X				
32	05.05.2020	8002771	GA Traberstraße	am Weg Ecke Sporthalle	Kirsche	45	X		X				Faulstelle in 2m			X			X				
33	05.05.2020	8002771	GA Traberstraße	am Weg Sportplatz	Kirsche	30	X	X					abgestorben			X			X				
34	05.05.2020	8002771	GA Traberstraße	am Weg Sportplatz	Pappel	120			X	X						X			X				
35	05.05.2020	8002771	GA Traberstraße	am Weg Sportplatz	Weide	60 + 70	X	X					abgängig			X			X				

Meldung  
zur Überprüfung des Baumbestandes

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzelschaden	Stamm	Krone	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedervorlage	Substanz	entfernen				
36	05.05.2020	8002771	GA Traberstraße	am Weg Sportplatz	Eberesche	30	X	X				abgängig			X		X			
37	05.05.2020	8004607	GS In der Vahr	in Pflanzung Sportplatz	Eiche	50	X	X				abgestorben			X		X	16.10.2020		
38	05.05.2020	8004607	GS In der Vahr	am Zaun J.-Brecht-Allee	Kirsche	40	X		X						X		X	16.10.2020		
39	05.05.2020	8004607	GS In der Vahr	neben Nestschaukel	Kirsche	3x20	X	X				abgestorben			X		X	16.10.2020		
40	05.05.2020	8004607	GS In der Vahr	in Pflanzung zum Wanderweg	Ahorn	45	X	X				abgängig			X		X	16.10.2020		
41	05.05.2020	8004607	GS In der Vahr	Zufahrt Parkplatz	Kirsche	30	X	X				Stammrisse, Schrägstand			X		X	16.10.2020		
42	05.05.2020	8002612	Schule Carl-Goerdeler-Str.	vor Sporthalle W.-Leuschner-Str.	Eiche	50	X	X				Gebäude frei stellen			X		X	23.10.2020		
43	06.05.2020	8004613	Schule JBA	am Zaun Konrad-Adenauer-	Ahorn	40	X	X				abgängig			X		X	16.10.2020		
44	06.05.2020	8004613	Schule JBA	neben Zufahrt BSA	Pappel	70	X					Bestandspflege			X		X	19.10.2020		
45	06.05.2020	8004613	Schule JBA	an Sporthalle	Ahorn	30	X	X				Gebäude frei stellen			X		X	19.10.2020		
46	06.05.2020	8004613	Schule JBA	am Zaun HM Garten	Fichte	20	X	X				abgestorben			X		X	20.10.2020		
47	06.05.2020	8004613	Schule JBA	im Schulgarten	Weide	35	X	X				Gebäude frei stellen			X		X	20.10.2020		
48	06.05.2020	8004613	Schule JBA	Hintereingang oben	Weide	5x10	X	X				Gebäude frei stellen			X		X	20.10.2020		
49	06.05.2020	8004613	Schule JBA	neben Tor zur Nordhauser Str.	Ulme	50	X	X				abgestorben			X		X	20.10.2020		
50	06.05.2020	8004613	Schule JBA	hinter Schule Nähe Weg	Birke	40		X				abgängig			X		X	20.10.2020		
51	06.05.2020	8004613	Schule JBA	neben Fahrradständer	Eberesche	35	X	X				abgestorben			X		X	23.10.2020		
52	06.05.2020	8004613	Schule JBA	in Pflanzung J.-Brecht-Allee	Ahorn	40		X				abgängig			X		X	23.10.2020		
53	06.05.2020	8004613	Schule JBA	am Radweg Parkplatz	Hainbuche	35		X				abgängig			X		X	23.10.2020		

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KiTa/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Vorschlag Kontrolleur			Entscheidung Referatsleiter			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzelschaden	Stamm	Krone	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedervorlage	Substanz	entfernen	Wiedervorlage	Substanz	entfernen				
54	06.05.2020	8004613	Schule JBA	Einfahrt Nordhauser Str.	Ahorn	60	X		X							X			X	20.10.2020			
55	06.05.2020	8004638	KiSpi Großer Kurfürst	Wall am Zaun	Ahorn	45			X				abgängig			X			X	26.11.2020 durch Fa. Grewe			
56	06.05.2020	8004638	KiSpi Großer Kurfürst	Wall Anfang Hochstraße	Pappel	70			X				Astausbrüche			X			X	26.11.2020 durch Fa. Grewe			
57	06.05.2020	8004638	KiSpi Großer Kurfürst	an Kurfürstenallee, Anfang Hochstraße	Eiche	30			X				abgängig			X			X	26.11.2020 durch Fa. Grewe			
58	07.05.2020	8004721	GA Eislebener Str.	am Zaun hinter KiTa	Eiche	50			X				abgängig			X			X	07.12.2020			
59	07.05.2020	8004621	KiTa Bispinger Str.	neben Eingang am Zaun	Birke	2x35		X	X				abgängig			X			X				
60	07.05.2020	8004621	KiTa Bispinger Str.	hinter Schaukel	Kirsche	2x20			X				Bestandspflege			X			X				
61	07.05.2020	8004621	KiTa Bispinger Str.	am Zaun Weg	Kirsche	60		X	X				abgängig			X			X				
62	07.05.2020	8004621	KiTa Bispinger Str.	am Zaun Rückseite	Linde	60		X	X	X			Schrägstand			X			X				
63	07.05.2020	8004621	KiTa Bispinger Str.	am Zaun Rückseite	Eberesche	2x30		X	X	X			abgängig			X			X				
64	08.05.2020	8002743	GA Bgm.-Reuter-Str.	neben Holzbrücke	Kirsche	20		X		X						X			X				
65	08.05.2020	8004763	GA Rückhaltebecken Steubenstr.	ggü. ASV	Kirsche	4x15		X	X				abgestorben			X			X	18.01.2021			
66	08.05.2020	8004763	GA Rückhaltebecken Steubenstr.	Pfad neben Parzelle	Pappel	20		X	X				abgestorben			X			X	18.01.2021			
67	08.05.2020	8004763	GA Rückhaltebecken Steubenstr.	hinter Bushaltestelle	Weide	20		X	X				abgängig			X			X	18.01.2021			
68	08.05.2020	8004763	GA Rückhaltebecken Steubenstr.	Nähe Kreuzung am Fußweg	Hainbuche	40		X	X				abgängig			X			X	18.01.2021			
69	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	am Wall, Weg	Pappel	80	X		X				Bestandspflege			X			X	18.11.2020			
70	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	am Wall, Weg	Pappel	80	X		X				Bestandspflege			X			X	19.11.2020			
71	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	auf Wall, Anfang Hochstraße	Ahorn	65		X		X			Faulstelle in 3m			X			X	20.11.2020			

Meldung  
zur Überprüfung des Baumbestandes

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild						Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzelschaden	Stammwunden	Kronenschaden	Faulstelle	Blitzschlag	Wiedervorlage			Vorschlag Kontrolleur	Entscheidung Referatsleiter					
72	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	auf Wall ggü. Schildermast	Pappel	90	X		X	X			Bestandspflege			X		X			
73	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	auf Wall ggü. Schildermast	Ahorn	50		X	X				abgängig			X		X	24.11.2020		
74	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	auf Wall neben Hochstraße	Pappel	80			X				Astausbrüche/Sicherheitsrisiko			X		X			
75	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	auf Wall bei Klinkerweg	Eiche	60	X	X	X				Schrägstand			X		X	24.11.2020		
76	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	Parplatz Ecke Eislebener Str.	Weide	3x20	X		X				abgängig			X		X	17.11.2020		
77	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	Nähe Spielhalle am See	Pappel	50		X	X				Schrägstand, Bestandspflege			X		X	17.11.2020		
78	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	bei KiSpi am Weg	Eiche	50		X	X				Schrägstand, Zwiesel in 5m			X		X	03.12.2020		
79	14.05.2020	8004722	GA Großer Kurfürst	bei KiSpi auf Wall	Pappel	50	X	X		X			Sicherheitsrisiko			X		X	17.11.2020		
80	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	vor Nr. 47	Pappel	65		X		X			in 10m Spechtloch			X		X	04.12.2020		
81	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	am Weg	Pappel	40		X		X			Faulstelle in 6m			X		X	04.12.2020		
82	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	hinter Carport	Pappel	65		X					Zwiesel in 8m			X		X	07.12.2020		
83	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	Höhe Zugang Bartensteiner str.	Pappel	100			X				Bestandspflege			X		X			
84	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	letzter Zugang, K.-Adenauer-Allee am Zaun	Hainbuche	35		X	X				Schrägstand zum Gebäude			X		X	07.12.2020		
85	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	am Gartenzaun	Eberesche	30		X	X				abgängig			X		X	04.12.2020		
86	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	vor Bartensteiner Str. 45	Eiche	45		X		X			Faulstelle in 4m			X		X	03.12.2020		
87	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	neben Wendepplatz Sangershauer Str.	Weide	4x30		X	X				abgestorben			X		X	02.12.2020		
88	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	neben Wendepplatz am Radweg	div. Haselnusssträucher	10		X	X				abgestorben			X		X	25.11.2020		
89	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	neben Wendepplatz, Pflanzung Dreieck	Birke	5x 45-80		X	X				abgestorben			X		X	02.12.2020		

☐ belaubt	☐ unbelaubt																					
Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Wiedervorlage Kontrol-leur	Entscheidung Referatsleiter	Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung			
							Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Stirnzehelall			Wiedervorlage Substanz	entfernen	Wiedervorlage Substanz	entfernen					
90	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	neben Wendepplatz, Pflanzung Dreieck	Weide	35	X	X					abgängig		X		X			02.12.2020		
91	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	hinter Sportplatz	Weide	5x30		X	X	X					X		X			22.11.2020		
92	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	hinter Sportplatz, Cornuspflanzung	Hartriegel	8x10		X	X				abgestorben		X		X			22.11.2020		
93	18.05.2020	8004723	GA Barbarossastr.	Nähe Streugutbox	Kirsche	20		X	X				abgestorben		X		X			22.11.2020		
94	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	ggü. H.-Huckebein-Weg	Pappel	40		X	X				Schrägstand7Sicherheitsrisiko		X		X			15.01.2021		
95	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	ggü. H.-Huckebein-Weg	Birke	50		X		X					X		X			15.01.2021		
96	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	ggü. H.-Huckebein-Weg	Eberesche	2x10		X	X				abgestorben		X		X			15.01.2021		
97	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	ggü. H.-Huckebein-Weg in Pflanzung	Weide	2x40		X	X				abgängig		X		X			19.01.2021		
98	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	Pflanzung Straße	Weißdorn	35		X	X				Bestandspflege		X		X			15.01.2021		
99	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	Pflanzung Straße	Weißdorn	2x25		X	X				abgestorben		X		X			15.01.2021		
100	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	Pflanzung Straße	Weißdorn	2x30		X	X				abgestorben		X		X			18.01.2021		
101	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	Pflanzung Straße	Weißdorn	25		X	X				abgestorben		X		X			18.01.2021		
102	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Zaun Straße	Kirsche	3x30		X	X				abgestorben		X		X			15.01.2021		
103	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Zaun Rennplatz	Kirsche	25		X	X				abgängig		X		X			15.01.2021		
104	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Zaun Rennplatz	Kirsche	40		X	X				abgebrochen		X		X			15.01.2021		
105	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	in Pflanzung am Zaun zum Rennplatz	Weide	90		X		X			Zwiesel in 4m		X		X					
106	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Weg	Ross-kastanie	65		X		X					X		X			19.01.2021		
107	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Weg auf Rasenfläche	Weide	120		X		X	X				X		X					

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung	
							Wurzelschaden	Stammwunde	Kronenschaden	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedervorlage	Vorschlag Kontrolleur	Entscheidung Referatsleiter					
108	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Weg auf Rasenfläche	Rosskastanie	65	X		X							X		X	19.01.2021		
109	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	am Weg auf Rasenfläche	Eiche	45	X		X							X		X	12.01.2021		
110	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	auf Hundeauslauf am Zaun	Weide	60	X			X			Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X			
111	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	hinter J.-Leber-Str. 61	Kirsche	20		X	X				abgestorben			X		X			
112	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	in Höhe Schulgarten	Kirsche	3x30		X	X				Zwiesel/Sicherheitsrisiko			X		X	12.01.2021		
113	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	hinter C.-Goerdeler-Str. 89	Kirsche	6x20		X	X	X						X		X			
114	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	hinter C.-Goerdeler-Str. 119	Ahorn	30			X				Zwieselbruch			X		X	20.02.2021		
115	19.05.2020	8002760	GZ Rennbahn	Hinter dem Rennplatz Nr. 1	Pappel	30	X	X	X				Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X	20.02.2021		
116	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben Hallenbad	Weide	90		X	X	X						X		X			
117	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	Wilh.-Leuschner-Str. 2	Birke	40	X	X	X				Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X	11.01.2021		
118	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben KSA 33	Ahorn	40		X	X				abgestorben			X		X	11.01.2021		
119	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben KSA39	Pappel	60			X				Astausbrüche/Sicherheitsrisiko			X		X			
120	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben KSA 39	Pappel	100			X				Bestandspflege			X		X			
121	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	am Weg	Ahorn	40/50		X	X				abgängig			X		X	11.01.2021		
122	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben KSA 51	Esche	65		X	X				Zwiesel in 3m			X		X	11.01.2021		
123	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter A.-Stegerwald 26	Esche	35		X	X				abgängig			X		X	11.01.2021		
124	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter A.-Stegerwald 32	Pappel	50		X		X			Sicherheitsrisiko			X		X	27.01.2021		
125	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	am Weg Kreuzung Heinr.-Imbusch-Weg	Ahorn	60		X		X			Höhlung in 1m			X		X	11.01.2021		

Meldung  
zur Überprüfung des Baumbestandes

☐ belaubt	☐ unbelaubt																					
Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Vorschlag Kontrol- leur	Entscheidung Referatsleiter			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung	
							Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedervorlage Substanz	entfernen	Wiedervorlage Substanz	entfernen					
126	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	in Pflanzung dahinter	Hainbuche	30	X	X					abgängig		X		X	12.01.2021				
127	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben KiTa Kirche	Weide	75	X	X					abgängig		X		X					
128	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	ggü. Berliner Freiheit am Fleet	Ahorn	25	X	X					abgängig		X		X	12.01.2021				
129	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben Schulneubau	Eiche	50	X	X					Schrägstand zum Gebäude		X		X	13.01.2021				
130	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hintern Zaun Hockeytor	Eiche	50	X	X					Zwiesel in 5m7Sicherheitsrisiko		X		X	13.01.2021				
131	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben Container/Schulhof	Pappel	70	X		X						X		X					
132	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter UBB an Brücke	Erle	40	X						abgestorben		X		X	20.01.2021				
133	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter UBB an Fleet	Esche	20	X	X					abgängig		X		X	20.01.2021				
134	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter Bürocontainer/UBB	Birke	35	X	X					abgestorben		X		X	20.01.2021				
135	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter Bürocontainer/UBB	Weißdorn	20	X	X					abgestorben		X		X	20.01.2021				
136	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben Hofeinfahrt UBB	Ahorn	60	X	X					abgängig		X		X	20.01.2021				
137	19.05.2020	8002738	GA 1. Nachbarschaft, südl. KSA	neben J.-Leber 199	Hainbuche	45	X		X				Faulstelle in 2,5m		X		X					
138	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter C.-Goerdeler-Str. 23	Weide	120	X	X	X				Spechthöhlen		X		X					
139	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter C.-Goerdeler-Str.23	Ahorn	50	X	X					abgängig		X		X	12.01.2021				
140	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Weg Ecke Schule	Weide	50	X	X	X						X		X	20.01.2021				
141	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Weg hinter Schule	Esche	50	X	X					abgängig		X		X	13.01.2021				
142	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	neben ehm. Sportplatz, am Fleet	Weide	90	X	X	X				abgängig		X		X					
143	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	neben ehm. Sportplatz, am Fleet	Weide	75	X	X	X				abgängig		X		X					



☐ belaubt	☐ unbelaubt																						
Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Vorschlag Kontrol- leur			Entscheidung Referatsleiter			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Blitzefall			Wiedervorlage Substanz entfernen	Wiedervorlage Substanz entfernen	Wiedervorlage Substanz entfernen							
144	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Fleet, Ecke Sportplatz	Esche	50	X	X					abgängig			X		X	14.01.2021				
145	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Fleet, Ecke Sportplatz	Erlle	45	X	X					abgestorben			X		X	14.01.2021				
146	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Fleet, Ecke Sportplatz	Esche	40	X	X					abgängig			X		X	14.01.2021				
147	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Fleet, Ecke Sportplatz	Esche	40	X	X					abgestorben			X		X	14.01.2021				
148	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Fleet, Ecke Sportplatz	Weide	80	X	X	X				Stammriss			X		X					
149	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	bei Brücke Schule KSA	Eiche	50	X	X					Risse			X		X	14.01.2021				
150	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	in Pflanzung daneben	Esche	60	X	X	X				Faulstelle in 6m			X		X	12.01.2021				
151	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Weg hinter Schule KSA	Weide	100	X	X					eingefallene Rinde			X		X					
152	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	auf Wall Sportplatz	Pappel	65	X	X								X		X					
153	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	Nähe KSA	Weide	90	X	X	X							X		X					
154	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	Nähe KSA	Weide	75	X	X	X				abgängig			X		X					
155	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	neben C.-Goerdeler-Str. 15	Hainbuche	30	X	X					abgestorben			X		X	14.01.2021				
156	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Parkplatz C.-Goerdeler-Str.	Kirsche	5x30	X						Zwiesel			X		X					
157	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	in Pflanzung vor C.-Goerdeler-Str. 13	Pappel	75		X					Astausbrüche/Sicherheitsrisiko			X		X					
158	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	in Pflanzung vor C.-Goerdeler-Str. 13	Pappel	80		X					Astausbrüche/Sicherheitsrisiko			X		X					
159	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	vor Carl-Goerdeler-Str. 15	Pappel	80		X					Astausbrüche/Sicherheitsrisiko			X		X					
160	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	vor Carl-Goerdeler-Str. 15	Pyramiden- pappel	60	X	X					abgängig			X		X					
161	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	vor Carl-Goerdeler-Str. 15	Weide	60	X		X							X		X					

Meldung  
zur Überprüfung des Baumbestandes

Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wurzel	Stamm			Krone	Faulstelle	Pfritzbefall				
162	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Wegedreieck	Weide	80	X		X						X		X			
163	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Wegedreieck	Weide	60	X	X	X			Spechtlöcher			X		X			
164	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Wegedreieck	Weide	70	X	X	X						X		X			
165	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	am Wegedreieck	Ahorn	75			X			Sturmschaden			X		X	14.01.2021		
166	25.05.2020	8002740	GA 2. Nachbarschaft, südl. KSA	hinter C.-Goedeler-Str. 23	Weißdorn	30	X	X				abgestorben			X		X			
167	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	neben Zugang Waschhaus GEWOBA	Eiche	30	X	X				abgängig			X		X			
168	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	an den Fernwärmerohren	Ahorn	40	X	X				abgängig			X		X			
169	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	an Fernwärme Rohrversatz	Ahorn	40	X	X				abgängig			X		X			
170	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	am Zaun Fernwärmerohre	Ahorn	40	X	X				abgestorben			X		X			
171	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	am Zaun Fernwärmerohre	Ahorn	35	X	X				abgängig			X		X			
172	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	am Zaun Fernwärmerohre	Ahorn	45	X	X				abgestorben			X		X			
173	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	am Zaun Heizwerk	Pappel	120	X					Zwiesel in 2m/Sicherheitsrisiko			X		X			
174	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	an Weggabelung zur R.-Boljahn- Allee	Ahorn	45	X	X				abgängig			X		X			
175	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Boljahn-Allee	Eiche	50	X	X				abgestorben			X		X			
176	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Boljahn-Allee	Kirsche	30	X	X				abgestorben			X		X			
177	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Boljahn-Allee	Weide	70	X	X	X						X		X			
178	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Boljahn-Allee	Weide	67	X	X	X			Spechtloch in 10m			X		X			
179	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Boljahn-Allee	Weide	120	X	X	X						X		X			

Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzelschaden	Stamm	Krone	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedenvorlage Kontrolleur	Entscheidung Referatsleiter	Wiedenvorlage Referatsleiter				
180	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Bojahn-Allee	Kirsche	25	X	X					abgestorben			X		X		
181	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Heizwerk Zaun R.-Bojahn-Allee	Pappel	70	X	X	X							X		X		
182	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	am Zaun Mercedes	Ahorn	70	X	X					abgängig			X		X		
183	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	an Fußgängerbrücke	Pappel	70	X	X					Zwiesel in 5m/Sicherheitsrisiko			X		X		
184	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	am Radweg R.-Bojahn-Allee	Hainbuche	35	X	X					abgestorben			X		X		
185	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	hinter Eduard-Bernstein 20	Hainbuche	30	X	X					abgängig			X		X		
186	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	hinter Eduard-Bernstein 18	Ahorn	45	X	X					abgängig			X		X		
187	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	hinter Eduard-Bernstein 18	Ahorn	45	X	X					abgängig			X		X		
188	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	hinter Eduard-Bernstein 8	Kirsche	40	X	X					abgängig			X		X		
189	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	hinter Eduard-Bernstein 20	Weide	120	X	X	X				Spechtlöcher			X		X		
190	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Parkplatz Bischof-Kettler	Kirsche	35	X		X				Faulstelle in 1m			X		X		
191	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Höhe F.-Lasalle 12	Esche	65	X	X					Zwiesel in 3,5m/Sicherheitsrisiko			X		X		
192	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	Höhe F.-Lasalle 6	Ahorn	60	X	X	X				abgängig			X		X		
193	26.05.2020	8002739	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 1. Nachbarschaft	hinter F.-Lasalle 6	Hainbuche	35	X						Stammriss			X		X		
194	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	Nähe Wendeplatz, Bgm.-Reuter- Str. Mittelstreifen	Eiche	40	X	X					abgängig			X		X		29.12.2020
195	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	Nähe Wendeplatz, Bgm.-Reuter- Str. Mittelstreifen	Eiche	40	X		X							X		X		29.12.2020
196	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 36	Weide	90	X	X	X				Spechtlöcher			X		X		
197	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 36, Radweg	Linde	50	X	X					Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X		

Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzelschaden	Stamm- schaden	Krone	Faulstelle	Blitzschlag			Wiedervorlage Kontrolle	Entscheidung Referatsleiter	Wiedervorlage Referatsleiter				
198	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 36, Uferbereich	Ahorn	20	X	X				abgängig			X		X			
199	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 36, Uferbereich	Erlle	25	X	X				abgängig			X		X			
200	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 36, Uferbereich	Erlle	50	X	X				abgängig			X		X			
201	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	neben Bgm.-Reuter 36, Uferbereich	Eiche	30	X	X				abgängig			X		X	29.12.2020		
202	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	Nähe Wendeplatz, Mittelstreifen	Eiche	50	X	X				abgängig			X		X	29.12.2020		
203	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	Höhe KITA, Uferbereich	Erlle	4x15	X	X				abgestorben			X		X			
204	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Kirche, Mittelstreifen	Eiche	50	X	X				abgängig			X		X	29.12.2020		
205	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	Nähe Kirche, hinter Geländer	Ahorn	45	X	X				abgängig			X		X			
206	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 30	Hainbuche	30	X	X				Gebäude freistellen			X		X			
207	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 30, am See	Esche	65	X	X				Zwiesel in 5m7Sicherheitsrisiko			X		X			
208	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 18	Pappel	60	X	X				Bestandspflege			X		X			
209	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	hinter Bgm.-Reuter 6	Erlle	35	X	X				abgestorben			X		X			
210	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	auf Hügel am See	Ahorn	60	X	X				Zwiesel in 4m, abgängig			X		X			
211	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	am Seeufer	Erlle	40	X	X				abgängig			X		X			
212	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	am Fleet, Fußgängerbrücke	Esche	50	X	X				abgängig			X		X			
213	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	am Seeufer, Fußgängerbrücke	Ahorn	30	X	X				abgängig			X		X			
214	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	bei Fußgängerbrücke	Hainbuche	20	X	X				abgängig			X		X			
215	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher- Allee, 2. Nachbarschaft	bei Fußgängerbrücke, Weggabelung	Ahorn	35	X	X				abgängig			X		X			

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wieder-vorlage	Sutachten	entfernen	Wieder-vorlage	Sutachten			entfernen	Wurzel	Stamm				
216	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher-Allee, 2. Nachbarschaft	neben Fußgängerbrücke	Birke	30	X	X					abgestorben			X		X		
217	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher-Allee, 2. Nachbarschaft	am Radweg, R.-Boljahn-Allee	Hainbuche	45	X	X					abgängig			X		X		
218	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher-Allee, 2. Nachbarschaft	am Radweg, R.-Boljahn-Allee	Hainbuche	40	X	X					abgestorben			X		X		
219	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher-Allee, 2. Nachbarschaft	am Radweg, R.-Boljahn-Allee, Nähe Holzbrücke	Hainbuche	2x20	X	X					abgängig			X		X		
220	27.05.2020	8002741	GZ nördl. Kurt-Schumacher-Allee, 2. Nachbarschaft	am Radweg, bei Holzbrücke	Kirsche	2x20	X	X	X	X			abgängig			X		X		
221	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	Nähe Fußgängerbrücke, Mittelstreifen	Eiche	35	X		X				abgängig			X		X		
222	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	Nähe Fußgängerbrücke, Mittelstreifen	Eiche	45	X	X					abgängig			X		X		
223	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	Nähe Fußgängerbrücke, etwas weiter	Eiche	30	X	X					abgängig			X		X		
224	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	an Fußgängerbrücke, BAB-Auffahrt	Eberesche	25	X	X					abgängig			X		X		
225	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	Fleetübergang, 2. Vahrer See	Eiche	25	X	X					abgängig			X		X		
226	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	Fleetübergang, 2. Vahrer See am Ufer	Erle	25	X	X					abgestorben			X		X		
227	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	Nähe D.-Bonhöffer 84	Eiche	30	X	X					abgestorben			X		X		
228	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	hinter D.-Bonhöffer 84	Eiche	35	X		X				Faulstelle in 12m			X		X		
229	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	an Weggabelung hinter D.-Bonhöffer 84	Eiche	60	X	X	X				Zwiesel in 9m/Sicherheitsrisiko			X		X		
230	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	hinter D.-Bonhöffer 38	Birke	35	X	X					abgestorben			X		X		
231	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	hinter D.-Bonhöffer 38	Birke	40	X	X					abgestorben			X		X		
232	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	hinter D.-Bonhöffer 38	Birke	45	X	X					abgestorben			X		X		
233	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB-Anschluss Vahr	hinter D.-Bonhöffer 38	Eiche	35	X	X					Unterstand/Bestandspflege			X		X		

Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbeaufsichtigt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wieder- vorlage Substanz entfernen	Wieder- vorlage Substanz entfernen			Wurzel	Stamm	Krone				
234	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB- Anschluss Vahr	bei Sitzecke Geschw.-Scholl-	Pappel	55	X	X				Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X			
235	28.05.2020	8002744	2. Vahrer See bis BAB- Anschluss Vahr	am Rodelberg	Weißdorn	35	X	X				abgestorben			X		X			
236	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	Nähe Kreisel, Kautsky-Brücke am Fleet	Hainbuche	30	X	X				abgängig			X		X			
237	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	am Fußweg, Ampel K-Kautsky, Abfahrt	Pappel	30		X				Bestandspflege			X		X			
238	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	im Streifen R.-Boljahn-Allee Carl- Severing-55	Hainbuche	40	X	X				abgängig			X		X			
239	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	in Streifen R.-Boljahn-Allee Carl- Severing-27	Eiche	35	X	X				abgängig			X		X			
240	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	in Streifen R.-Boljahn-Allee Carl- Severing-23	Hainbuche	2x25		X	X			abgängig			X		X			
241	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	ggü. Mercedes	Hainbuche	25		X	X			abgängig			X		X			
242	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	Nähe Tankstelle	Hainbuche	30		X	X			abgängig			X		X			
243	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	Nähe Tankstelle	Esche	40		X	X			abgängig			X		X			
244	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	Nähe Tankstelle	Esche	30		X		X					X		X			
245	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	Nähe Tankstelle	Hainbuche	20		X	X			abgestorben			X		X			
246	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	hinter Wohnblock, Wegegabelung	Eiche	45		X	X			abgestorben			X		X			
247	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	neben C.-Severing 23	Ahorn	40		X	X			abgestorben			X		X			
248	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	neben C.-Severing 27	Weide	80		X		X	X				X		X			
249	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	neben C.-Severing 27	Kirsche	40	X	X	X			Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X			
250	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	vor C.-Severing 27	Hainbuche	25		X	X			abgängig			X		X			
251	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	an Fußgängerbrücke zum Heizwerk	Hainbuche	20		X	X			Brücke freistellen			X		X			

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
							Wurzelschaden	Stamm	Krone	Faulstelle	Parzefall			Wiedervorlage	Vorschlag Kontrolleur	Entscheidung Referatsleiter				
252	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	an Fußgängerbrücke zum Heizwerk	Esche	20	X	X				Brücke freistellen			X		X			
253	04.06.2020	8002751	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordwest	bei C.-Severing 43	Weide	80	X		X			Spechtlöcher in 9m			X		X			
254	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Fleet, BAB-Auffahrt	Weide	60	X		X						X		X			
255	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Fleet, BAB-Auffahrt Nähe Fußgängerbrücke	Weide	45	X		X			Faulstelle in 4m			X		X			
256	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an Fußgängerbrücke	Kirsche	20	X	X				abgestorben			X		X			
257	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Pappel	45	X	X				abgestorben			X		X			
258	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Erle	35	X	X				abgestorben			X		X			
259	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Pappel	50	X	X				abgängig			X		X			
260	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Pappel	50	X	X				abgestorben			X		X			
261	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Pappel	40	X	X				abgängig			X		X			
262	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Kirsche	20	X	X				abgestorben			X		X			
263	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Pappel	60	X	X				Bestandspflege			X		X			
264	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	hinter Parzellen, R.-Boljahn-Allee	Eberesche	2x25	X	X				abgängig			X		X			
265	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an BAB-Auffahrt Höhe Schild	Hainbuche	2x25	X	X				abgestorben			X		X			
266	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Fleet Unterführung	Eiche	25	X	X				abgestorben			X		X	21.01.2021		
267	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Fleet neben Parzelle	Erle	35	X	X				abgängig			X		X			
268	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Asphaltweg KGV	Hainbuche	35	X	X				Schrägstand/Sicherheitsrisiko			X		X			
269	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Ende BAB-Ausfahrt	Weide	100	X	X	X						X		X			

Nr	Aufnahmedatum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm-durch-messer in cm	Schadbild					Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	unbelaubt			Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung	
							Wurzelschaden	Stamm	Krone	Faulstelle	Pflanzschaden			Wiedenvorlage	Substanz	entfernen					Wiedenvorlage
270	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Ende BAB-Ausfahrt	Hainbuche	20	X	X					abgestorben			X		X	20.01.2021		
271	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Ende BAB-Ausfahrt	Weißdorn	15	X	X					abgestorben			X		X	22.01.2021		
272	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an Weg, KGV Vereinsheim	Hainbuche	30	X	X					abgängig			X		X	22.01.2021		
273	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Nähe Parkplatz KGV zur R.-Boljahn-Allee	Eiche	40	X		X							X		X	22.01.2021		
274	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Weg Höhe Spielplatz	Hainbuche	20	X	X					abgestorben			X		X	26.01.2021		
275	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Weg Höhe Spielplatz	Eberesche	25	X	X					abgestorben			X		X	26.01.2021		
276	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Weg, auf Wall	Hainbuche	25	X	X					abgängig			X		X	26.01.2021		
277	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Weg Höhe Garagen	Eiche	40	X		X				Faulstelle in 12m			X		X	20.01.2021		
278	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Nähe Holzbrücke	Pappel	70	X	X					Bestabdspflege			X		X			
279	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Nähe Holzbrücke	Pappel	90	X	X					Bestabdspflege			X		X			
280	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Höhe Rotgrandplatz	Eiche	50	X	X					Zwiesel in 10m/Sicherheitsrisiko			X		X	22.01.2021		
281	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Höhe Rotgrandplatz	Birke	45	X	X					abgängig			X		X	22.01.2021		
282	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Garagen	Hainbuche	40	X	X					Zwiesel in 2,5m/Sicherheitsrisiko			X		X	22.01.2021		
283	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an Fußgängerbrücke Heinr.-Schulz-Str.	Eiche	35	X	X					abgängig			X		X	26.01.2021		
284	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an Fußgängerbrücke Heinr.-Schulz-Str.	Hainbuche	30	X	X					abgestorben			X		X	26.01.2021		
285	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Fleet Heinr.-Schulz-Str.	Eiche	50	X	X	X				Faulstelle in 6m			X		X	26.01.2021		
286	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an R.-Boljahn-Allee nach Fußgängerbrücke	Eiche	45	X		X				Faulstelle in 5m			X		X	26.01.2021		
287	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	am Weg weiter	Eiche	40	X	X					abgängig			X		X	26.01.2021		



☐ belaubt	☐ unbelaubt																		
Nr	Aufnahme- datum	Eigene Kategorie / Kosten-träger	Objekt/Straße/Friedhof	Genauer Standort, z.B. vor Haus Nr./KITA/ Schule/Spielplatz/Grünanlage usw.	Baumart	Stamm- durch- messer in cm	Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall	Sonstiger Fällgrund	Anmerkungen Behandlungsvorschlag	Wiedenvorlage Kontroll- leur	Entscheidung Referatsleiter	Fertigstellung Verkehrssicherheit am / Unterschrift Bezirksmeister	Nachpflanzung	Stubben fräsen	Bemerkung/Priorisierung
														Wiedenvorlage Substanz entfernen	Wiedenvorlage Substanz entfernen				
288	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an R.-Boljahn-Allee, Vahrer See	Pappel	100	X	X					Bestandspflege		X		X		
289	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an R.-Boljahn-Allee, Höhr Vahrer See	Pappel	90	X	X					Bestandspflege		X		X		
290	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	an R.-Boljahn-Allee, Höhr Vahrer See	Eiche	70	X	X	X				Schrägstand		X		X		
291	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Nähe Holzbrücke	Eiche	35	X	X					abgängig		X		X		
292	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	Ampel, Berliner Freiheit	Weide	45	X		X						X		X		
293	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Heinr.-Schulz- 27	Hainbuche	20	X	X					abgestorben		X		X		26.01.2021
294	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Heinr.-Schulz- 41	Amerik. Eiche	80	X			X			Pilzbefall am Stammfuß		X		X		27.01.2021
295	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	neben Heinr.-Schulz- 41	Eberesche	30	X	X					abgestorben		X		X		27.01.2021
296	08.06.2020	8002755	GZ Richard-Boljahn-Allee, nordost	vor Heinr.-Schulz- 41	Holunder	2x25	X	X					abgestorben		X		X		27.01.2021