
Ortsamt Bremen-Vahr
per E-Mail

Bremen, den 6.5.2018

**Bürgerantrag zum Stadtteilbudget Verkehr
Beseitigung verkehrsgefährdenden Wurzelaufbruch Radweg Schneverdinger Straße**


Sehr geehrte Damen und Herren,

der Radweg in der Schneverdinger Straße Höhe Hausnummer 2A ist durch einen extremen Wurzelaufbruch in nicht mehr verkehrssicherem Zustand. Der Aufbruch erreicht, wie durch folgende Bilder dargestellt, eine Höhe von ca. 14 cm!

Erschwerend kommt hinzu, dass die genannte Stelle im Schatten liegt, so dass man die Gefahr vorher nur sehr schwer erkennen kann.

Ich beantrage daher, dass der Beirat Vahr aus seinen Mitteln für das Stadtteilbudget Verkehr die Herstellung eines verkehrssicheren Zustands zeitnah übernimmt.

Mit freundlichen Grüßen



Anlage: Drei Fotos (im Dokument und als JPG)

Foto 1: Die Stelle liegt zwischen Baum und Postverteilerkästen



Foto 2: Messung der Höhe des Wurzelaufruchs mittels Wasserwaage



Foto 3: Ablesbare Höhe ca. 14 cm

